

Vereinsnachrichten des SEV = Communications de l'ASE

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **76 (1985)**

Heft 19

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Vereinsnachrichten des SEV

Communications de l'ASE

Mutationen in der Materialprüfanstalt

Sektorleitung C

Am 1. August 1985 hat

Herr **Albert Eggenberger**,
El.-Ing. HTL,

die Leitung des Sektors C der Materialprüfanstalt des SEV übernommen. Dieser Bereich umfasst die Laboratorien für Installationsmaterial, Leitungen, Werkstoffe und explosionsssicheres Material. Wir wünschen Herrn Eggenberger viel Erfolg in seiner neuen Tätigkeit.

Haushaltapparatelabor 2

Nach 37jähriger Tätigkeit in der Materialprüfanstalt des SEV tritt

Herr **Ernst Kropf**

Gruppenleiter des Haushaltapparatelabors 2, am 31. Oktober 1985 in den Ruhestand. Seit seinem Eintritt in den SEV hat sich Herr Kropf mit der sicherheitstechnischen Prüfung von

Haushaltgeräten aller Art befasst und sich auf diesem Gebiet ein sehr umfangreiches Wissen angeeignet. Die prüftechnischen Probleme, die sich aus der rasanten technischen Entwicklung der letzten 30 Jahre ergeben haben (neue Werkstoffe, Einführung der Elektronik im Haushaltbereich, neue internationale Prüfnormen und Prüfverfahren usw.), hat Ernst Kropf souverän gemeistert und die technische Ausrüstung seines Labors ständig den neuesten Erfordernissen angepasst. Der SEV ist ihm zu grossem Dank verpflichtet und wünscht ihm noch viele glückliche Jahre im Ruhestand.

Die Leitung des Haushaltapparatelabors 2 wird ab 1. November 1985

Herr **Peter C. Sonderegger**

übernehmen. Ihm wünschen wir viel Erfolg und Befriedigung in seiner neuen Aufgabe.

A. Christen

Personen und Firmen Personnes et firmes

Verleihung des SEV/IEEE-Preises 1985

Der SEV führt gemeinsam mit der IEEE Switzerland Section und dem IEEE Switzerland Chapter on Digital Communication Systems jedes Jahr einen Wettbewerb zur Förderung selbständiger Studentenarbeiten von hohem wissenschaftlich-technischem Niveau auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik durch. Daran können sich Studenten an schweizerischen Hochschulen und Ingenieurschulen (HTL) beteiligen. Mit dem SEV/IEEE-Preis 1985 wurden folgende Arbeiten ausgezeichnet:

Urs Benz: Réglage d'état digital de la position d'une machine à courant continu (travail de diplôme, Prof. H. Bühler, EPFL).

Corinne Cassapoglou: Recherche d'un domaine d'attraction des solutions d'un circuit linéaire par morceaux (travail de diplôme, Prof. Neirynek, Prof. M. Hasler, EPFL).

Die Arbeit von Herrn U. Benz wurde gleichzeitig zur

Teilnahme am IEEE-Region-8-Studenten-Wettbewerb ausgewählt.

Die Verleihung der Preise erfolgte an der Generalversammlung des SEV am 31. August 1985 in Vaduz, zu der die Preisträger als Gäste des SEV eingeladen waren.

Remise des prix ASE/IEEE 1985

L'ASE, la Section Suisse de l'IEEE et l'IEEE Switzerland Chapter on Digital Communication Systems offrent en commun, chaque année, des prix récompensant d'excellents travaux d'étudiants dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électronique. Le but de ces prix est de promouvoir les travaux personnels d'un niveau technique ou scientifique élevé. Le concours est ouvert aux étudiants des hautes écoles et des Ecoles d'Ingénieurs ETS en Suisse. Les prix 1985 ont été attribués aux travaux suivants:

Urs Benz: Réglage d'état digital de la position d'une ma-

chine à courant continu (travail de diplôme, Prof. H. Bühler, EPFL).

Corinne Cassapoglou: Recherche d'un domaine d'attraction des solutions d'un circuit linéaire par morceaux (travail de diplôme, Prof. J. Neirynek, Prof. M. Hasler, EPFL).

Le travail de M.U. Benz a été sélectionné en même temps pour la participation au concours international d'étudiants de l'IEEE Région 8.

La remise des prix a eu lieu à l'Assemblée générale de l'ASE, le 31 août 1985 à Vaduz, à laquelle les lauréats ont été invités par l'ASE.

Verleihung des Denzler-Preises 1985

Dank einem Legat von Herrn Albert Denzler aus dem Jahr 1918 ist der SEV in der Lage, periodisch Preise für hervorragende Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik zu verleihen. Im Sommer 1984 sind folgende drei Themen als Preisaufgaben ausgeschrieben worden:

1. Qualitätssicherung in der Herstellung elektronischer Produkte.
2. In-House- und Local-Area-Kommunikation.
3. Mikroelektronik und Energieeinsparungen.

Dem Autor der folgenden, zum Thema 2 eingereichten Arbeit, einer Dissertation an der ETH Lausanne, hat die Jury einen Preis von Fr. 5000.- zugesprochen:

Claude Petitpierre: Conception d'un réseau local d'ordinateurs basé sur le principe de l'inondation (Prof. H. Nussbaumer).

Die Verleihung des Denzler-Preises 1985 erfolgte an der SEV-Generalversammlung 1985. Der Preisträger konnte allerdings den Preis nicht persönlich entgegennehmen, da er im Ausland weilte.

Remise du prix Denzler 1985

Grâce à un legs de Monsieur Albert Denzler, datant de 1918, l'ASE est à même de décerner périodiquement des prix pour excellents travaux dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électronique. En été 1984,

les trois thèmes de concours suivants ont été publiés:

1. Assurance de la qualité dans la fabrication de produits électroniques.
2. Systèmes de communication in-house et local-area.
3. Microélectronique et économies d'énergie.

Le jury a décerné un prix de frs 5000.- à l'auteur du travail suivant, une thèse de doctorat de l'Ecole polytechnique de Lausanne concernant le thème 2:

Claude Petitpierre: Conception d'un réseau local d'ordinateurs basé sur le principe de l'inondation (Prof. H. Nussbaumer).

La remise du prix Denzler a eu lieu lors de l'Assemblée générale 1985 de l'ASE. Toutefois, le lauréat n'a pas pu y assister personnellement pour cause d'absence à l'étranger.

EPFL: M. M. Declercq succède au Prof. R. Dessoulavy

Le Conseil fédéral a nommé M. Michel Declercq, né en 1945, d'origine belge, en qualité de professeur extraordinaire d'électronique au Département d'électricité. M. Declercq est entré en fonction le 1^{er} octobre 1985 et succède au professeur Roger Dessoulavy. M. Declercq est ingénieur électronicien de l'Université catholique de Louvain où il obtint en 1971 un doctorat en sciences appliquées. Dès 1978 il a été chef de service à Tractiionel Bruxelles, responsable du groupe «Systèmes électroniques et informatiques» et parallèlement chargé de cours à l'Université de Louvain.

Fr. Sauter AG, 75jähig

Die Firma wurde 1910 von Fritz Sauter gegründet. Schon 1920 erstellte dieser am jetzigen Standort des Unternehmens ein Fabrikgebäude für 300 Mitarbeiter und tätigte erste Exportgeschäfte. Heute ist Sauter ein internationales Unternehmen mit rund 1500 Mitarbeitern sowie Fabrikationsstätten in Basel, Freiburg i.Br. (BRD) und St. Louis (F). Die Firma ist in der Regeltechnik und Automation spezialisiert und in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Regeltechnik, Leittechnik und Energietechnik.

Neues aus der Normung

Nouvelles de la normalisation

Inkraftsetzung von Normen des SEV

Da innerhalb der angesetzten Termine keine Stellungnahmen zu den seinerzeitigen Ausschreibungen eingingen bzw. diese ordnungsgemäss erledigt werden konnten, hat der Vorstand des SEV folgende Normen auf die genannten Daten in Kraft gesetzt.

Sie sind beim *Schweiz. Elektrotechn. Verein, Drucksachenverwaltung, Postfach, 8034 Zürich*, zum angegebenen Preis erhältlich.

Mise en vigueur de normes de l'ASE

Aucune objection n'ayant été formulée dans les délais prescrits au sujet des normes mises à l'enquête en son temps, ou des objections ayant été dûment examinées, le Comité de l'ASE a mis en vigueur, les Normes suivantes à partir des dates indiquées.

Elles sont en vente à l'*Association Suisse des Electriciens, Administration des Imprimés, Case postale, 8034 Zurich*, aux prix indiqués.

Nr. Jahr Ausgabe, Sprache N° année Edition, langue	SN Nr. SN n°	Titel Titre	Preis (Fr.) Prix (frs)
---	-----------------	----------------	---------------------------

FK 29, Elektroakustik

Datum des Inkrafttretens: 1. August 1985

Ausgeschrieben im Bull. SEV/VSE 76(1985)7, S. 409

CT 29, Electroacoustique

Date de l'entrée en vigueur: 1^{er} août 1985

Mise à l'enquête dans le Bull. ASE/UCS 76(1985)7, p. 409

SEV/ASE 3032-6.1985 l., f/e	SN-CEI 118-6 (1984)	Appareils de correction auditive Sixième partie: Caractéristiques des circuits d'entrées électriques des appareils de correction auditive	18.- (16.-)
-----------------------------------	------------------------	--	----------------

FK 34A, Lampen

Datum des Inkrafttretens: 1. September 1985

Ausgeschrieben im Bull. SEV/VSE 74(1983)11, S. 622

CT 34A, Lampes

Date de l'entrée en vigueur: 1^{er} septembre 1985

Mise à l'enquête dans le Bull. ASE/UCS 74(1983)11, p. 622

SEV/ASE 3424/1.1985 l., f/e gehört zu: fait partie de: SEV/ASE 3424.1979 l., f/e	SN-CEI 634/1	Modification N° 1(1983) à la Publication 634 (1978) de la CEI Lampes étalons pour essais d'échauffement (E.E.E.) à exécuter sur les luminaires	8.- (7.-)
---	-----------------	---	--------------

FK 45, Elektrische Messgeräte zur Verwendung im Zusammenhang mit ionisierender Strahlung

Datum des Inkrafttretens: 1. August 1985

Ausgeschrieben im Bull. SEV/VSE 76(1985)7, S. 410

CT 45, Appareils électriques de mesure utilisés en relation avec les rayonnements ionisants

Date de l'entrée en vigueur: 1^{er} août 1985

Mise à l'enquête dans le Bull. ASE/UCS 76(1985)7, p. 410

SEV/ASE 3581.1985 l., f/e	SN-CEI 780 (1984)	Qualification des constituants électriques du système de sûreté des centrales électronucléaires	57.- (51.-)
---------------------------------	----------------------	---	----------------

Nr. Jahr Ausgabe, Sprache N° année Edition, langue	SN Nr. SN n°	Titel Titre	Preis (Fr.) Prix (frs)
---	-----------------	----------------	---------------------------

FK 50, Klimatische und mechanische Prüfungen

Datum des Inkrafttretens: 1. Oktober 1985
Ausgeschrieben im Bull. SEV/VSE 74(1983)21 vom 5.11.1983,
S. 1267, 1268, und 75(1984)23 vom 1.12.1984, S. 1429, 1430

CT 50, Essais climatiques et mécaniques

Date de l'entrée en vigueur: 1^{er} octobre 1985
Mise à l'enquête dans le Bull. ASE/UCS 74(1983)21 du 5.11.1983,
p. 1267, 1268, et 75(1984)23 du 1.12.1984, p. 1429, 1430

SEV/ASE 3302-1.1985 2., f/e	SN-CEI 68-1 (1982)	Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique Généralités et guide	71.- (63.-)
3302-2-1/1.1985 1., f/e	68-2-1/1 (1983)	Modification N° 1(1983) à la Publ. 68-2-1(1974) de la CEI, Essai A: Froid	7.- (6.-)
3302-2-6.1985 2., f/e	68-2-6 (1982)	Essai Fc et guide: Vibrations (sinusoïdales)	80.- (72.-)
3302-2-6/1.1985 1., f/e	68-2-6/1 (1983)	Modification N° 1(1983) à la Publ. 68-2-6(1982) de la CEI, Essai Fc	7.- (6.-)
3302-2-7.1985 2., f/e	68-2-7 (1983)	Essai Ga et guide: Accélération constante	36.- (32.-)
3302-2-13.1985 2., f/e	68-2-13 (1983)	Essai M: Basse pression atmosphérique	22.- (20.-)
33-2-14.1985 2., f/e	68-2-14 (1984)	Essai N: Variations de température	41.- (37.-)
3302-2-21.1985 2., f/e	68-2-21 (1983)	Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de fixation	52.- (47.-)
3302-2-27/1.1985 1., f/e	68-2-27/1 (1982)	Modification N° 1(1982) à la Publ. 68-2-7(1972) de la CEI, Essai Ea: Chocs	20.- (18.-)
3302-2-27/2.1985 1., f/e	68-2-27/2 (1983)	Modification N° 2(1983) à la Publ. 68-2-27(1972) de la CEI	7.- (6.-)
3302-2-29/1.1985 1., f/e	68-2-29/1 (1982)	Modification N° 1(1982) à la Publ. 68-2-29(1968) de la CEI, Essai Eb: Secousses	14.- (12.-)
3302-2-29/2.1985 1., f/e	68-2-29/2 (1983)	Modification N° 2(1983) à la Publ. 68-2-29(1968) de la CEI	7.- (6.-)
3302-2-31/1.1985 1., f/e	68-2-31/1 (1982)	Modification N° 1(1982) à la Publ. 68-2-31(196974) de la CEI, Essai Ec: Chute et culbute, essai destiné en premier lieu aux matériels	12.- (10.-)
3302-2-32/1.1985 1., f/e	68-2-32/1 (1982)	Modification N° 1(1982) à la Publ. 68-2-32(1975) de la CEI, Essai Ed: Chute libre	12.- (10.-)
3302-2-34/1.1985 1., f/e	68-2-34/1 (1983)	Modification N° 1(1983) à la Publ. 68-2-34(1973) de la CEI, Essai Fd: Vibrations aléatoires à large bande - Exigences générales	7.- (6.-)
3302-2-35/1.1985 1., f/e	68-2-35/1 (1983)	Modification N° 1(1983) à la Publ. 68-2-35(1973) de la CEI, Essai Fda: Vibrations aléatoires à large bande - Reproductibilité haute	7.- (6.-)
3302-2-36/1.1985 1., f/e	68-2-36/1 (1983)	Modification N° 1(1983) à la Publ. 68-2-36(1973) de la CEI, Essai Fdb: Vibrations aléatoires à large bande - Reproductibilité moyenne	7.- (6.-)
3302-2-37/1.1985 1., f/e	68-2-37/1 (1983)	Modification N° 1(1983) à la Publ. 68-2-37(1973) de la CEI, Essai Fdc: Vibrations aléatoires à large bande - Reproductibilité basse	7.- (6.-)
3302-2-40/1.1985 1., f/e	68-2-40/1 (1983)	Modification N° 1(1983) à la Publ. 68-2-40(1973) de la CEI, Essais combinés froid/basse pression atmosphérique	9.- (7.-)
3302-2-41/1.1985 1., f/e	68-2-41/1 (1983)	Modification N° 1(1983) à la Publ. 68-2-41(1976) de la CEI, Essai Z/BM: Essais combinés chaleur sèche/basse pression atmosphérique	9.- (7.-)
3302-2-42.1985 2., f/e	68-2-42 (1982)	Essai K: Essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions	22.- (20.-)
3302-2-46.1985 1., f/e	68-2-46 (1982)	Guide pour essai Kd: Essai à l'hydrogène sulfuré pour contacts et connexions	36.- (32.-)
3302-2-47.1985 1., f/e	68-2-47 (1982)	Fixation de composants, matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb), vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide	38.- (34.-)
3302-2-48.1985 1., f/e	68-2-48 (1982)	Guide sur l'utilisation des essais de la Publ. 68 de la CEI pour simuler les effets de stockage	20.- (18.-)
3302-2-49.1985 1., f/e	68-2-49 (1983)	Guide pour essai Kc: Essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions	32.- (29.-)
3302-2-50.1985 1., f/e	68-2-50 (1983)	Essais combinés froid/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant et ne dissipant pas d'énergie	35.- (31.-)
3302-2-51.1985 1., f/e	68-2-51 (1983)	Essais combinés chaleur sèche vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant et ne dissipant pas d'énergie	35.- (31.-)
3302-2-52.1985 1., f/e	68-2-52 (1984)	Essai Kb: Brouillard salin, essai cyclique (solution de chlorure de sodium)	25.- (22.-)

Neue CEI-Publikationen

Folgende Publikationen der CEI sind neu erschienen. Sie sind vom SEV nicht übernommen und deshalb nicht als SEV-Normen herausgegeben worden. Über ihre allfällige Übernahme wird zu gegebener Zeit entschieden. Sie können in der Schweiz trotzdem angewendet werden.

Exemplare dieser Publikationen können beim *Schweiz. Elektrotechn. Verein, Drucksachenverwaltung, Postfach, 8034 Zürich*, bezogen werden.

Nouvelles publications de la CEI

Les publications suivantes de la CEI viennent de paraître. Elles n'ont pas été reprises par l'ASE et n'ont de ce fait pas été éditées comme normes de l'ASE. Une reprise éventuelle sera décidée en temps voulu. Elles sont néanmoins applicables en Suisse.

Elles sont en vente à l'*Association Suisse des Electriciens, Administration des Imprimés, Case postale, 8034 Zurich*.

Publ.-Nr. Ausgabe/Jahr Publ. n° Edition/année	Titel Titre	Preis (Fr.) Prix (frs)
--	----------------	---------------------------

Arbeitsgebiet FK 36, Durchführungen und Leitungsisolationen

Domaine de la CT 36, Isolateurs

CEI 137(1984) 3., f/e	Traversées isolées pour tensions alternatives supérieurs à 1000 V Bushings for alternating voltages above 1000 V	77.-
-----------------------------	---	------

Neue CENELEC-Publikationen

Folgende Harmonisierungsdokumente (HD) / Europäische Normen (EN) des CENELEC sind neu erschienen. Über eine allfällige Herausgabe als Normen des SEV wird zu gegebener Zeit entschieden. Exemplare dieser Publikationen können gegen Verrechnung der Kosten beim Schweizerischen Elektrotechnischen Verein, Postfach, 8034 Zürich, bezogen werden.

Nouvelles publications du CENELEC

Les Documents d'Harmonisation (HD) / Normes Européennes (EN) suivants du CENELEC viennent de paraître. Une édition éventuelle comme normes de l'ASE sera décidée en temps voulu. Ils sont en vente à l'*Association Suisse des Electriciens, case postale, 8034 Zurich*.

CENELEC-No. Jahr/année	Referenzdokument CEI Document de référence Publ. No., Jahr/année	Titel Titre
---------------------------	--	----------------

Arbeitsgebiet FK 29, Elektroakustik

Domaine de la CT 29, Electroacoustique

HD 454 (1984)	CEI 735 (1982)	Méthodes de mesure des propriétés des bandes magnétiques pour magnétoscopes Measuring methods for video tape properties Verfahren zur Messung der Eigenschaften von Video-Magnetbändern
------------------	-------------------	---

Arbeitsgebiet FK 45, Elektrische Messgeräte zur Verwendung im Zusammenhang mit ionisierender Strahlung

Domaine de la CT 45, Appareils électriques de mesure utilisés en relation avec les rayonnements ionisants

HD 453 (1984)	CEI 729 (1982)	Contrôleurs multiples dans un châssis Camac Multiple controllers in a Camac crate Mehrere Rahmensteuerungen in einem Camac-Rahmen
------------------	-------------------	---

Arbeitsgebiet FK 60, Registrierung

Domaine de la CT 60, Enregistrement

HD 451 (1984)	CEI 347 (1982)	Magnétoscopes à pistes transversales Transverse track video recorders Querspür-Video-Aufzeichnungsgeräte
------------------	-------------------	--

Arbeitsgebiet FK 84, Apparate und Systeme für Ton-, Bild- und audiovisuelle Techniken





Domaine du CT 84, Equipements et systèmes dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles

HD 369.10 S2 (1985)	CEI 574-10 (1983)	Equipements et systèmes audiovisuels, magnétoscopiques et de télévision Dixième partie: Système audio à cassette Audio-visual, video and television equipment and systems Part 10: Audio cassette systems Audio-visuelle, Video- und Fernsehgeräte und -systeme Teil 10: Audiokassetensysteme
------------------------	----------------------	--

Hausinstallationsvorschriften des SEV, Teil 1, Vorschriften, 3. Ausgabe 1985

Korrekturliste







In der 3. Ausgabe sind einige Fehler übersehen worden. Wir bitten Sie, diese Korrekturen selbst einzutragen.

Seite	Ziffer	Korrektur und Bemerkung
9	31 200	(bleibt frei) <i>statt</i> : Allgemeines
15	42 513	Neutralleiter bzw. PEN-Leiter und ... <i>statt</i> Neutralleiter und Schutzleiter. ...
3-3	32 33	32 3 <i>statt</i> 32 33
3-7	32 910.3	1. bis 3. Zeile <i>streichen</i> . Neuer Text: Gemäss dem Sicherheitszeichen-Reglement muss kennzeichnungspflichtiges Material das Sicherheitszeichen tragen. Ausgenommen ist Material, welches das Qualitätszeichen des SEV ¹ noch zu Recht trägt. (B+E zu 48 17 «Ex») ¹ Das Qualitätszeichen des SEV wird seit 31.12.1983 nicht mehr erteilt.
3-8	32 910.4	m) ...  oder T, <i>statt</i> m) ... 
3-16	35 430.7	U _h , I _n <i>statt</i> U _n , I _n
4-8	41 222.3	1. Zeile: ... TN-C-S dürfen die ... <i>statt</i> : ... TN-C-S die ...
4-8	23 225.2	Letzte Zeile: 23 210.2, <i>statt</i> 41 221.1
4-16	41 330	Suchziffer links oben: 41 330, <i>statt</i> 41 320
4-22	42 310.1	nichtleitend (I), <i>statt</i> (!)
4-41	43 230.5	f) (bleibt frei), <i>statt</i> Text (streichen)
4-44	43 320.3	2. Satz: «Für Motorschutzschalter ...» (ganzen Satz <i>streichen</i>)
4-63	43 330.5	(bleibt frei), <i>statt</i> Text (streichen)
4-63	47 322.5	Fig. 35, 36, 37 und 38 <i>Nachtrag</i> der beiden Symbole:  brennbarer Stoff,  nichtbrennbares und wärmeisolierendes Bauelement
4-64	47 330.1	... Decke oder Wände ..., <i>statt</i> ... Decke und Wände ...
4-78	Ex 42 622.1	Ex 42 622.2, <i>statt</i> Ex 42 622.1
4-80	Ex 23 300.1b	letzte Zeile: 48 175, <i>statt</i> 48 176
4-85	Ex 42 622.1	Ex 42 622.2, <i>statt</i> Ex 42 622.1
4-98	48 313.3	42 222.3 } 42 222.4 } 42 222.5 } (Klammer <i>nachtragen</i>)
X-26	Verzeichnis der Figuren und Tabellen Fig. 41 bis 43	... von Leitungsabschnitten ..., <i>statt</i> ... querschnitten.

Hausinstallationsvorschriften des SEV, Teil 2 (B+E), 3. Ausgabe 1985

Korrekturliste

In der 3. Ausgabe sind einige Fehler übersehen worden. Wir bitten Sie, diese Korrekturen selbst einzutragen.

Seite bzw. Ziffer	Korrektur und Bemerkung
0-3	B32 510 in Liste die sechstletzte Zeile <i>streichen</i>
A11	Titel rechts oben: Anlage, <i>statt</i> «Zufällige Berührung»
B32 920 S. 3	a, b, c, d, in Figur <i>fehlen</i> : a  d  d  b  c 
B35 900 S. 4	Titel: Fig. 6 <i>nachtragen</i>
B35 900 S. 5	Legende zu Fig. 7a-8b a) ... 50 mm, <i>statt</i> 5 mm b) ... 100 mm, <i>statt</i> 10 mm
B41 110 S. 1	letzte Zeile: Gruppenüberstromunterbrecher, <i>statt</i> Gruppensicherungen
S. 2	A 1.2 1. und 2. Alinea: «Gruppenstromunterbrecher», <i>statt</i> Gruppensicherungen (2×)
B41 110 S. 3	Fig. 6, 2. Zeile: 41 227.1, <i>statt</i> 41 124.2
B41 222 S. 2	Neutralleiter ortsveränderlich hellblau, <i>statt</i> gelb
B41 222 S. 3	≤ 6°, <i>statt</i> ≥ 6° (3×)
B41 252 S. 4	.3d) 2. Zeile: ... Kennzeichnung  ... (Symbol <i>nachtragen</i>)
B41 252 S. 5	P.S. unten: ganze Zeile <i>streichen</i>
B41 271 S. 1	a, b, c, d rechts neben Schemata <i>nachtragen</i>
B42 632 S. 1	2. <i>streichen</i>
B43 210 S. 3	.2B, 3. Zeile: Gruppenüberstromunterbrecher <i>statt</i> Gruppensicherungen .5 Tabelle, 5. Spalte, zwei letzte Zeilen: > 25- 60 A } > 60-100 A } («>»-Zeichen <i>nachtragen</i>)
B43 900 S. 8	Fig. 7: y _s ≤ d, <i>statt</i> y _s ≥ d
B45 220 S. 1	Am Schluss der 3. Zeile <i>nachtragen</i> : (i ₂ , t ₂)
B48 121 S. 7	1. Zeile: 4 Nackte ..., Blitzsymbol <i>nachtragen</i>
B48 225 S. 3	Fig. b, rechts oben PEN, <i>statt</i> N

Technische Prüfanstalten des SEV

Institutions de contrôle de l'ASE

Berührungsschutz-Kondensatoren der Schutzklasse II

Für den Einbau in Geräte fehlen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Normen für Berührungsschutz-Kondensatoren der Schutzklasse II.

Berührungsschutz-Kondensatoren der Schutzklasse II (Kennzeichnung \square oder «Up 4000 V») wurden bisher nach den Normen SEV 1016.1959/70 «Sicherheitsvorschriften für Gleichspannungskondensatoren und für Wechsellspannungskondensatoren bis 314 Var» bzw. 1017.1959/70 «Sicherheitsvorschriften für Metallpapier-Kondensatoren für Gleichspannung und für Wechsellspannung bis 314 Var» und einer internen Weisung MP 1973/5.1. geprüft.

Seit 1978 ist ebenfalls die Norm SEV 1055.1978 «Entstörkondensatoren» in Kraft und ersetzt teilweise somit die oben erwähnten Normen. Auch diese Norm enthält keine Prüfanforderungen für Kondensatoren der Schutzklasse II. Aufgrund dieser Sachlage haben die Technischen Prüfanstalten folgendes Prüfprogramm für solche Kondensatoren festgelegt:

Prüfbestimmungen für Berührungsschutz-Kondensatoren der Schutzklasse II

1. Vollständige Prüfung nach den gültigen Normen SEV 1016, 1017, 1055 oder 1085 je nach Art des Prüflings.
2. Zusatzprüfung für Schutzklasse II.
 - 2.1 Prüflose: 2 à 10 Prüflinge
1 für die Prüfungen 2.2...2.4
2 für die Prüfung 2.5.
 - 2.2 Prüfspannung: 4000 V, 50 Hz während 1 Minute:
 - zwischen Belägen,
 - zwischen den Belägen verschiedener Kapazitäten und anderen Bauteilen im gleichen Gehäuse,
 - zwischen Belägen und Metallgehäuse oder mit Alufolie umwickeltem Isoliergehäuse.
 - 2.3 Feuchtigkeitsbeständigkeit
Feuchtlagerung: während 10 Tage
Relative Feuchte: $85\% \pm 2,5\%$
Betriebsspannung: $1,05 U_N$ und 50 Hz
Temperatur: spezifizierte Nenntemperatur plus 10 K ± 2 K.
 - 2.4 Wiederholung der Spannungsprüfung nach der Feuchtlagerung gemäss Ziffer 2.2, mit einer Prüfspannung von 3750 V, 50 Hz, 1 min.
 - 2.5 Elektrische Stossfestigkeit
Die Kondensatoren müssen eine genügende Stossfestigkeit aufweisen. Die Bedingung gilt als erfüllt, wenn der mathematisch ermittelte 1%-Wert der Stossdurchschlagspannung den Wert von 7,5 kV Scheitelwert nicht unterschreitet. Die Prüfung erfolgt gemäss SEV-Publikation 1016.1959, Ziffer 5.12.
 - 2.6 Beurteilung
Die Beurteilung erfolgt entsprechend der Norm SEV 1016.1959/70, Ziff. 4.2.5 bzw. SEV 1017.1959/70, Ziff. 4.2.5 bzw. SEV 1055.1978, Ziff. 4.2.5
 - 2.7 Kennzeichnung
Die Kondensatoren sind nebst den in der betreffenden Norm erwähnten Aufschriften *zusätzlich* mit dem Symbol \square (siehe SEV 9417B.1977 Symbol β (172) zu kennzeichnen.

Condensateurs de protection contre les contacts fortuits, de la classe II

Pour l'incorporation dans les appareils de condensateurs de protection contre les contacts fortuits, de classe de protection II, l'on ne dispose de normes ni nationales ni internationales.

Jusqu'ici, faute de norme spécifique, on utilisait pour les essais de condensateurs de protection contre les contacts fortuits de la classe de protection II, avec symbole \square ou marquage «Up 4000 V», la prescription interne MP 1973/5.1 et les normes suivantes: ASE 1016.1959/70 «Prescriptions pour les condensateurs à tension continue et les condensateurs à tension alternative jusqu'à 314 Var» et ASE 1017.1959/70 «Prescriptions pour les condensateurs au papier métallisé à tension continue et à tension alternative jusqu'à 314 Var».

La norme ASE 1055.1978, «Prescriptions de sécurité pour condensateurs d'antiparasitage» mise en vigueur en 1978, remplace partiellement les normes précitées mais ne contient pas non plus de prescriptions d'essais des condensateurs de la classe de protection II. De ce fait, les Institutions de contrôle ont dû élaborer pour ce genre de condensateurs le programme d'essais suivant:

Prescriptions d'essais des condensateurs de protection contre les contacts fortuits de la classe de protection II

1. Essai complet selon les normes ASE 1016, 1017, 1055 ou 1085 applicables suivant le genre de condensateur à essayer.
2. Essais complémentaires pour la classe de protection II.
 - 2.1 Nombre d'échantillons à essayer: de 2 à 10, dont:
 - 1 pour chacun des essais 2.2 à 2.4
 - 2 pour l'essai 2.5
 - 2.2 Tension d'essai: 4000 V, 50 Hz, durant 1 min
 - entre armatures
 - entre les armatures de capacités différentes et les autres composants dans un même boîtier
 - entre armatures et boîtier métallique ou boîtier isolant revêtu d'une feuille d'aluminium
 - 2.3 Résistance à l'humidité
Durée d'entreposage exposé à l'humidité: 10 jours
Humidité relative: $85\% \pm 2,5\%$
Tension de service: $1,05 U_N$ à 50 Hz
Température: Température nominale spécifiée majorée de $10 K \pm 2 K$.
 - 2.4 Répétition de l'essai de tension selon 2.2, mais avec une tension d'essai de 3750 V, 50 Hz, appliquée pendant 1 min consécutivement à l'exposition à l'humidité suivant 2.3
 - 2.5 Rigidité diélectrique au choc
Les condensateurs doivent présenter une rigidité diélectrique au choc suffisante. Cette condition est réputée satisfaite lorsque la valeur de 1% de la tension disruptive au choc, déterminée selon la statistique mathématique, n'est pas inférieure à une valeur de crête de 7,5 kV. L'essai est à conduire selon la publication ASE 1016.1959, chiffre 5.12.
 - 2.6 Evaluation
On procédera à l'évaluation des résultats d'essais selon le chiffre 4.2.5 de la norme applicable ASE 1016.1959/70 ou ASE 1017.1959/70 ou encore ASE 1055.1978
 - 2.7 Marquage
Outre les inscriptions prescrites par la norme applicable, les condensateurs porteront le symbole \square (symbole 5172 de la norme ASE 9417 B.1977).

3. Allgemeine Informationen

Berührungsschutz-Kondensatoren, die die obenerwähnten Zusatzprüfungen bestanden haben, können als Berührungsschutz-Kondensatoren in Geräte eingebaut werden, sofern die entsprechenden Gerätesicherheitsvorschriften dies erlauben.

Nebst Kondensatoren mit der Kennzeichnung □ können wie bisher für die Überbrückung von doppelter oder verstärkter Isolation auch zwei identische in Serie geschaltete Berührungsschutz-Kondensatoren verwendet werden, welche nach SEV 1016.1959/70 (Kennzeichnung b), SEV 1017.1959/70 (Kennzeichnung b), SEV 1055.1978 (Kennzeichnung y) oder SEV 1085.1983 Ziff. 14.2 geprüft werden.

4. Inkraftsetzung

Diese Prüfbestimmungen treten ab sofort in Kraft.

3. Informations générales

Les condensateurs de protection contre les contacts fortuits qui satisfont aux essais complémentaires ci-dessus peuvent être intégrés, comme condensateurs de protection contre les contacts fortuits, dans les appareils dont les prescriptions de sécurité l'admettent.

Outre les condensateurs marqués du symbole □ il reste admis, comme par le passé, de ponter l'isolation renforcée ou la double isolation en couplant en série deux condensateurs identiques de protection contre les contacts fortuits. Ceux-ci doivent satisfaire aux essais selon ASE 1016.1959/70 (marquage b) ou ASE 1017.1959/70 (marquage b) ou ASE 1055.1978 (marquage y) ou encore ASE 1085.1983, chiffre 14.2.

4. Mise en vigueur

Les présentes prescriptions d'essai entrent immédiatement en vigueur.

Änderung in SEV TP62/1C-d «Provisorische Sicherheitsvorschriften für elektromedizinische Apparate»; 3. Auflage

Diese Änderung ist erforderlich für die Harmonisierung von TP62/1C-d mit der Publikation CEI 601-1 «Sécurité des appareils électromédicaux». Ausgelöst wurde sie durch unterschiedliche Anforderungen zwischen TP62/1C-d und CEI 601-1, 1977 bei der Isolierung von Krankenbetten mit motorischer Verstellung (elektromechanischer Antrieb der Schutzklasse I).

Ziff. 1.8.6 bisher

Zwischen Schutzleiter und Anwendungsteil ist eine einfache Basisisolierung erforderlich.

Ziff. 1.8.6 neu

Zwischen Schutzleiter und Anwendungsteil ist eine Zusatzisolierung erforderlich.

Ziff. 1.8.9 bisher

Betätigungsorgane, die umfasst werden, müssen gegenüber netzspannungsführenden Teilen mit doppelter – oder verstärkter – und gegenüber dem Schutzleiter mit Basisisolierung versehen sein.

Ziff. 1.8.9 neu

Betätigungsorgane, die umfasst werden, müssen gegenüber netzspannungsführenden Teilen mit doppelter – oder verstärkter – und gegenüber dem Schutzleiter mit Zusatzisolierung versehen sein.

Damit ergeben sich für ein metallenes Krankenbett mit elektromechanischer Verstellrichtung der Schutzklasse I, bei welchem das metallene Rohr des Bettes als Anwenderteil funktioniert, folgende Prüfspannungen:

Prüfspannung der Zusatzisolierung zwischen Bettgestell (Betätigungsorgan) und Motorgehäuse ist 2,5 kV.

Prüfspannung der Basisisolierung zwischen Motorgehäuse und netzspannungsführenden Teilen ist 1,5 kV.

Prüfspannung der verstärkten Isolation zwischen Bettgestell und netzspannungsführenden Teilen ist 4,0 kV.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 1986 in Kraft.

Modification des «Prescriptions de sécurité provisoires des appareils électromédicaux». SEV TP 62/1C-d 3^e édition en langue allemande

Cette modification a pour objet d'harmoniser les prescriptions TP 62/1C-d avec la norme CEI 601-1 «Sécurité des appareils électromédicaux» à la suite de divergences entre les prescriptions respectives de ces deux documents en matière d'isolation de lits de malade ajustables par entraînement motorisé électromécanique de la classe de protection I.

Chiffre 1.8.6 jusqu'ici

Une isolation principale simple est nécessaire entre le conducteur de protection et la partie appliquée.

Chiffre 1.8.6 nouveau

Une isolation supplémentaire est nécessaire entre le conducteur de protection et la partie appliquée.

Chiffre 1.8.9 jusqu'ici

Les organes de manœuvre accessibles sont à isoler avec double isolation ou isolation renforcée par rapport aux parties conductrices soumises à la tension du réseau et avec isolation de base par rapport au conducteur de protection.

Chiffre 1.8.9 nouveau

Les organes de manœuvre accessibles sont à isoler avec double isolation ou isolation renforcée par rapport aux parties conductrices soumises à la tension du réseau et avec isolation supplémentaire par rapport au conducteur de protection.

Pour un lit métallique de malade équipé d'un dispositif d'ajustage de position par dispositif électromécanique de la classe de protection I et dans lequel la construction métallique tubulaire du lit représente la partie appliquée on obtient les tensions d'essai suivantes:

2,5 kV de tension d'essai de l'isolation supplémentaire entre la masse du moteur et le bâti du lit avec organes de manœuvres

1,5 kV de tension d'essai de l'isolation de base entre la masse du moteur et les parties conductrices soumises à la tension du réseau

4,0 kV de tension d'essai de l'isolation renforcée entre les parties conductrices soumises à la tension du réseau et le bâti métallique du lit.

Cette modification entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1986.

Eidg. Starkstrominspektorat – Inspection fédérale des installations à courant fort

Hausinstallationsvorschriften des SEV (HV) Publikation Nr. SEV 1000–1.1985

Bemessung der Nullungserdleitung

In der dritten Ausgabe der HV (SEV 1000–1.1985) steht unter Ziffer 41 225.3:

Der Leitwert der Nullungserdleitung muss mindestens der Hälfte des Leitwertes eines Polleiters der Anschlussleitung entsprechen, darf aber nicht kleiner sein als derjenige eines Kupferleiters von 16 mm².

Entsprechend den Regeln des SEV, «Erden als Schutzmassnahme in elektrischen Anlagen», Teil I (SEV 3569–1.1985; SN 413 569–1) Ziffer 3.5.2. gilt für die Bemessung des Leitwertes der Nullungserdleitung die gleiche Definition wie in den HV 41 225.3, jedoch ergänzt mit folgendem Zusatz:

«... , jedoch im allgemeinen nicht grösser als demjenigen eines Kupferleiters von 50 mm² (blank oder isoliert).»

Das Eidg. Starkstrominspektorat bestimmt nach eingehender Prüfung der Sachlage, dass im Sinne einer Vereinheitlichung der Vorschriften der Zusatz aus den Regeln des SEV über das Erden als Schutzmassnahme auch für die Hausinstallationsvorschriften gilt. Abschnitt 41 2 der HV wird bei der nächsten Revision entsprechend geändert.

Prescriptions sur les installations électriques intérieures de l'ASE (PIE) Publication No ASE 1000–1.1985

Dimensionnement de la ligne de terre de mise au neutre

Dans la troisième édition des PIE (ASE 1000–1.1985) on lit sous chiffre 41 225.3:

La conductance de la ligne de terre de mise au neutre doit être au moins égale à la moitié de celle d'un conducteur polaire de la ligne d'amenée, mais ne doit pas être inférieure à celle d'un conducteur en cuivre de 16 mm².

Selon les Règles de l'ASE «Mise à la terre comme mesure de protection dans les installations électriques à courant fort», Partie I (ASE 3569–1.1985; SN 413 569–1) Chiffre 3.5.2., la conductance minimum de la ligne de terre de mise au neutre est à déterminer suivant les mêmes critères que ceux indiqués sous PIE, chiffre 41 225.3, toutefois avec l'adjonction: «... , mais en général ne pas être supérieure à celle d'un conducteur en cuivre de 50 mm² (conducteurs nus ou isolés).»

L'Inspection fédérale des installations à courant fort, après avoir bien examiné la situation, décide que dans un esprit d'uniformisation des prescriptions, cette règle de l'ASE concernant la mise à la terre comme mesure de protection est valable également pour les Prescriptions sur les installations intérieures. La section 41 2 des PIE sera modifiée dans ce sens lors d'une prochaine révision.

Veranstaltungen Manifestations

Ingenieurschule beider Basel: Nachdiplomstudium Informatik

Ab Frühjahr 1986 führt die Ingenieurschule beider Basel ein zwei Semester dauerndes Nachdiplomstudium Informatik durch. Der Lehrgang umfasst im 1. Semester vor allem Grundlagen, im 2. Semester Ingenieurinformatik sowie eine Semester-/Diplomarbeit. Voraussetzung ist ein HTL-Abschluss oder eine gleichwertige Ausbildung. Anmeldeschluss ist der 15. Januar 1986. Weitere Informationen sind bei Dr. H. Martin, Ingenieurschule beider Basel, Tel. 061/61 42 42 erhältlich.

VSM-Normen-Grundkurs 1985

Das Normenbüro des Vereins Schweizerischer Maschinen-Industrieller führt vom 12. bis 14. November 1985 einen Normenkurs im Hotel «Krone», Lenzburg, durch. Es handelt sich um einen Grundlehrgang, der sich vorwiegend an technische Angestellte, kaufmännisch/technische Angestellte in der Industrie, aber auch an Lehrer von technischen Berufsschulen und allgemein an Personen richtet, welche mit der Normung konfrontiert sind. Die Kursabsolventen werden über die Bedeutung und die Ziele der Normung informiert, ebenso über Aspekte der Sicherheit, Quali-

tät, Verständigung, Information usw. Ferner erhalten sie Einblick in die Tätigkeit der nationalen und internationalen Normenorganisationen.

Informationen und Anmeldung bei: VSM-Normenbüro, P.M. Thiévent, 8032 Zürich, Tel. 01/47 69 70.

Kurse der Arbeitsgemeinschaft für Berufliche Weiterbildung in der Metallindustrie (AWB)

Die Arbeitsgemeinschaft AWB führt 1985/1986 in 26 Orten der Schweiz Weiterbildungskurse für Berufsleute durch. Insbesondere werden folgende Themen behandelt:

- Mathematik
- Grundlagen der Elektronik
- Industrielle Elektronik
- Digitaltechnik
- Prozessortechnik
- Regeltechnik

Ausführliche Informationen sind erhältlich bei der AWB-Geschäftsstelle, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, Tel. 01/251 99 50.