

Kausalitäten bei Lärmimmissionen

Autor(en): **Trefzer, Karl / Rosa, Ercolino**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **114 (1996)**

Heft 6

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-78913>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ASIC-Artikelreihe
Karl Trefzer, Ercolino Rosa, Basel

Kausalitäten bei Lärmimmissionen

Die Errichtung eines Energieleitungsstollens, der in Basel West eine Bahnanlage unterquert, führte zu Lärmklagen aus der weiteren Nachbarschaft. Den tieffrequenten und angeblich wesentlich erhöhten Bahnlärmimmissionen wurde ein direkter Zusammenhang mit dem Ingenieurbauwerk unterstellt. Mit Hilfe parallel durchgeführter Lärm- und Schwingungs- (Körperschall-) messungen bei gleichzeitiger Durchführung an mindestens zwei Messorten konnte gezeigt werden, dass erstens zwischen dem Stollen und den beanstandeten Immissionen kein Zusammenhang besteht und damit zweitens, dass eine eventuelle Immissionserhöhung eine andere Ursache haben muss.

Nach Beendigung der Bauarbeiten beanstandeten etliche Anwohner aus der weiteren Nachbarschaft bei den zuständigen Behörden eine sehr starke Zunahme von tieffrequenten Bahnlärmimmissionen. Sie wurden in direkten Zusammenhang mit der Erstellung eines Energieleitungsstollens, welcher das Trassees der SNCF in Basel nördlich des Tunneleinganges beim Kannenfeldplatz unterquert, gebracht (1).

Bei den beanstandeten Immissionen handelt es sich, klar differenzierbar vom Umgebungslärm, um sekundären Luftschall, d.h. um in Räume abgestrahlten Körperschall, der von der Bahn angeregt wird und durch den Boden und das Fundament in die Baustruktur eindringt (2). Dadurch werden auch Raumeigenfrequenzen angeregt, was im übrigen eine sehr häufige Erscheinung ist. Kleine abgestrahlte Intensitäten können dabei bei fehlender Dämpfung extrem verstärkt werden (3).

In einem exemplarischen Fall liegen die hör- und spürbaren Immissionen bei 34 Hz. Dieser Wert ergibt sich auch bei der Berechnung der Eigenfrequenzen für den orthogonalen Raum mit starren Wänden, mit den Kartenlängen $l_1 = 9,6$ m, $l_2 = 3,8$ m, $l_3 = 2,6$ m, der Schallgeschwindigkeit c und den Werten n_1 bis n_3 von 0 bis 3 nach:

$$f_n = c/2 [(n_1/l_1)^2 + (n_2/l_2)^2 + (n_3/l_3)^2]^{1/2}$$

Je nach Raumelement und Zuglänge treten Schalldruckpegel von 80 dB(lin) und mehr nahezu minutenlang auf.

Arbeitshypothesen

Lärm-Vorhermessungen wurden keine durchgeführt, so dass die Lärmklagen eine besondere messtechnische Untersuchung der Emissions- und Immissionssituation erzwangen. Dabei stellte sich die Frage nach zu erwartenden eindeutigen Resultaten für die beiden vorerst hypothetischen Fälle:

- Immissionen und damit deren Zunahme stehen in direktem Zusammenhang mit dem neuen Energieleitungsstollen.

- Sowohl Immissionen als auch deren Zunahme stehen in keinem Zusammenhang, zumal die Höhe der Immissionen vom Zustand der Geleise, des Trassees und vom Rollmaterial bestimmt wird und die Immissionen selber von der Nähe der Bahnlinie zu den Liegenschaften beeinflusst werden. Der Bahntunnel spielt dabei die Rolle eines Verstärkers.

Messtechnische Erwartungsergebnisse


Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Körperschalls in Beton beträgt 3400 m/s. Für die Schallübertragung vom Energieleitungsstollen bis zum erwähnten exemplarischen Immissionsort (ca. 120 m) benötigt ein Körperschallereignis damit 0,04 s.

- Zugunsten der ersten Hypothese müssten damit die folgenden, messtechnisch zu ermittelnden Fakten sprechen:

Züge, die den Stollen Richtung Tunnel überfahren, müssten gleichzeitig ein Körperschallsignal beim Stollen sowie ein Körper- und Luftschallsignal am Immissionsort auslösen (Differenz zwischen den Körperschallsignalen: 0,04 s). Nach dem Überfahren des Energiestollens von Zügen aus dem Tunnel müssten die Signale am Stollen und am Immissionsort gleichzeitig abklingen.

- Zugunsten der zweiten Hypothese müssten die folgenden, messtechnisch zu ermittelnden Fakten sprechen:


Bei Zügen, die den Stollen Richtung Tunnel überfahren, sollte wohl am Stollen



ein Signal auftreten, nicht aber gleichzeitig am Immissionsort. Dieses tritt erst bei der Einfahrt des Zuges in den Tunnel auf. Bei Zügen mit 40 km/h nach 1,8 s und bei Zügen mit 60 km/h nach 1,2 s (Strecke Stollen bis Einfahrt Tunnel 20 m).

Ein Schallsignal sollte daher sein Maximum etwa 80 m vom Energiestollen entfernt (kürzeste Distanz Immissionsort-Bahntrasse), erreichen, und zwar bei Zügen mit 40 km/h nach ca. 7,2 s und bei Zügen mit 60 km/h nach ca. 4,8 s.

Beim Befahren des Tunnels von Zügen aus der Gegenrichtung treten am Immissionsort Schallsignale auf. Ihr Maximum erreichen sie beim Durchfahren des Ortes der kürzesten Distanz Immissionsort-Bahntrasse. Die Schallsignale am Immissionsort klingen vor dem Signal beim Energiestollen ab.



KÖRPERSCHELL: GEMESSEN MIT PIEZOUQUARZ-BESCHLEUNIGUNGS-AUFNEHMER UND MESSGERÄTEKETTE

LUFTSCHELL: GEMESSEN MIT MIKROFON UND MESSGERÄTEKETTE

Messtechnische Ergebnisse

Um die Gültigkeit nur einer möglichen Hypothese zu bestätigen, wurden beim Energiestollen ein Schwingungsaufnehmer mit Messgerät und Kabel zum Immissionsort sowie eine gleiche Messkette und ein Mikrophon mit Messgerät am Immissionsort eingerichtet. Am Immissionsort wurden sämtliche Signale mittels Zweikanalschreibern registriert und mittels Zweikanal-Bandgeräten zur Auswertung im Labor aufgezeichnet. Die Resultate zeigen sich wie folgt:

Züge, die den Energiestollen Richtung Tunnel überfahren, verursachen am Immissionsort keine sofortigen Schallsignale. Körper- und Luftschallsignale treten gegenüber dem Signal am Stollen erst um Sekunden verzögert auf (4). Gleichzeitig mit dem Körperschallsignal tritt auch das Luftschallsignal am Immissionsort auf, d.h., es tritt ebenfalls verzögert gegenüber dem Körperschallsignal am Energiestollen auf.


Bei den erfassten Zugvorbeifahrsereignissen konnten grob folgende Zeitverschiebungen gemäss nebenstehender Tabelle vom Überfahren des Energiestollens bis zum eindeutigen Heraustreten der Körperschallimmission aus dem schwankenden Grundgeräusch am Immissionsort (Überfahren des Stollens bis Eintritt in den Tunnelportalbereich) sowie vom Überfahren des Stollens bis zum Eintreten eines ersten Maximalwertes vom Körperschall am Immissionsort (Überfahren des Stollens bis Durchfahrt kürzeste Distanz Immissionsort-Tunnel) festgestellt werden:

Züge aus der Gegenrichtung verursachen am Immissionsort Körperschall-




3 Frequenzspektrum des Körperschalls, der auf das Fundamentmauerwerk am Immissionsort einwirkt, Kurve 1. Frequenzspektrum des sekundären Luftschalles am Immissionsort, Kurve 2

Zugsart	Zeitverzug vom Überfahren des Stollens bis zum eindeutigen Anstieg des Körperschalls am Immissionsort in Sekunden	Zeitverzug vom Überfahren des Stollens bis zum ersten Maximum des Körperschalls am Immissionsort in Sekunden
Lok	1,8; 1,6; 1,5; 1,5	5,0; 5,5; 4,5; 4,0
Personen	1,5; 1,7; 1,8; 1,5	4,0; 6,0; 5,0; 7,5
Güter	1,6; 1,7; 1,8; 1,8; 1,6; 1,7	6,0; 5,5; 5,0; 7,0; 7,0; 5,0



4



5

4

Lokomotive, Fahrtrichtung Stollen – Tunnel.
Obere Grafik: Körperschallsignal am Immissionsort, untere Grafik: Körperschallsignal am Energiestollen

5

Personenzug, Fahrtrichtung Tunnel – Stollen.
Obere Grafik: Körperschallsignal am Immissionsort, untere Grafik: Körperschallsignal am Energiestollen

signale, deren Maximum vor dem Überfahren des Energiestollens auftritt. Das Schallsignal am Immissionsort klingt vor demjenigen am Energiestollen ab (5).

Fazit

Die messtechnischen Ergebnisse zeigen eindeutig das Zutreffen der zweiten Hypothese auf. Ein Zusammenhang zwischen dem Ingenieurbauwerk und den Immissionen bzw. dem Bauwerk und eventuellen Zunahmen von Bahnlärmimmissionen muss ausgeschlossen werden. Eine Ursache der Immissionen liegt unter anderem in unverschweissten Schienenstössen und eine Zunahme der Immissionen in einer zunehmenden Verriffelung der Schienen. Die vermutete Kausalität zwischen Bahnlärmimmissionen und Energieleitungsstollen aber kann einem psychoakustischen Effekt zugeschrieben werden.

Adressen der Verfasser:

Karl Trefzer, Dr. phil. II/SIA/ASIC, Ercolino Rosa, dipl. Ing. ETH/SIA/ASIC, Trefzer+Rosa, Akustik und Schwingungstechnik, St.Alban-Ring 206, 4020 Basel